



Herentalse Milieuadviesraad

p/a Milieudienst, A.C.

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

014/28 50 50

Advies aan het schepencollege

Betreft : vergunningsaanvraag sporthal Lierseweg (trampolinepark) Cardoen

De milieuadviesraad in vergadering bijeen op 14/2/2019 wenst volgende bemerkingen te maken bij deze aanvraag:

1. Mobiliteit

Het gaat hier om een groot project, dat qua voorziene bezoekers (664/dag, 150.000/jaar in 226 openingsdagen) een belangrijke impact zal hebben op de omgeving, vooral wat verkeersdruk betreft.

De berekeningen van voorziene voertuigbewegingen (MVT) van bezoekers, personeel en tevens van de bezoekers van de nu al op het terrein actieve Crossfit club leert dat er op piekmomenten één auto-beweging per 20 seconden kan optreden.

De plannen voorzien enkel een toegang tot het sport-recreatiecomplex aan de zuidkant, via Wolfstee Oost, waar een wegnis (heet eveneens Wolfstee) die het terrein nu al bedient uitkomt op de weg (Wolfstee) die van het industrieterrein naar het kruispunt met verkeerslichten met de N13 Lierseweg loopt...

Die aftakking van Wolfstee naar de wegnis voor het sportgebouw ligt echter in een onoverzichtelijke bocht, vlak achter de spoorwegbrug.

Bovendien heeft die wegnis maar één baanvak.

Er wordt volgens de architectennota wél voorzien om die weg te verbreden tot 3,9 m, met twee kantstroken van 0,3 m, maar pas later, dit zit niet in de huidige aanvraag!

Zolang zal het dus niet evident zijn om met de huidige smalle wegnis op het kruispunt met de baan Wolfstee het verkeer op piekmomenten vlot te laten verlopen.

2. Inplanting in de omgeving

Er wordt veel ruimte voorzien voor parking, waardoor er echter te weinig overblijft voor groenvoorzieningen: aan de noordkant en oostkant van het terrein is géén groen voorzien. Een groene buffering dient te worden voorzien op het eigen terrein en mag niet alleen bestaan uit het aanpalend bos.

3. Ecologische voorzieningen

De sporthal heeft een grote dakoppervlakte. De architectennota vermeldt een eenvoudige balken- en kolommenstructuur met grote overspanningen. Deze dakoppervlakte zou voor meerdere functies kunnen benut worden (zonnepanelen, groendak), wat spijtig genoeg niet voorzien wordt.

4. De hemelwateropvang en de bodeminfiltratie lijken adequaat.

Namens de milieuadviesraad,

Jos Janssens, secretaris

Herman Puls, voorzitter