

BEGIJNHOF 18		BOUWHISTORISCHE EVALUATIE					BOUWFYSISCHE EVALUATIE					
		DATERING					WAARDE					
		17*	18*	19*	20*	21*	0	--	-	0	+	++
<b>EXTERIEUR</b>												
<b>DAKEN</b>												
Dakbedekking	kunststofleien (VG)				x			--				
	boomsse pannen (bijgebouw)			x	x					+		
	dakleer (recenter bijgebouw)				x			--			0	
Dakdoorbrekingen	klein dakvenster (VG), op foto's uit 1913 reeds zichtbaar				x						0	
	klein dakvenster (AG)						0				0	
	twee gemetselde schoorstenen											
Kroonlijst	wit geschilderde kroonlijst op houten modillons (VG)		x								--	
Goten	rechthoekige hanggoot in zink (AG)				x							+
Regenwaterafvoeren	zinken afvoeren met gietijzeren grondpijp (VG)				x							+
	zinken afvoeren (AG)				x							+
<b>GEVELMETSSELWERK EN NATUURSTEEN</b>												
*de gevel was beschilderd/bepleisterd op historische foto's, heden bakstenen met knipvoeg												
Opgaand metselwerk	baksteenmetselwerk in kruisverband (hoofdgebouw en bijgebouw)		x									++
	baksteenmetselwerk in kruisverband, machinale steen (recenter bijgebouw)				x			--				+
	bedekking met kunstleien (RZG)				x			--				
Voegwerk	opliggende knipvoeg (VG) (aangebracht op gedecapeerde gevel na WOII)				x					x		++
Afwerking metselwerk	roodschildering (aangebracht op gedecapeerde bakstenen na WOII)				x					x		++
> bouwsporen	eventuele bouwsporen zijn verborgen achter cementering en baksteenimitatie						0				0	
> bepleisteringen	cementering op de RZG en AG				x			--				
> beschilderingen	gekalkte LZG en AG				x	x						
> dogkanten gevelopeningen	bepleisterd (LZG)		x	x								
> plint	gecementeerde plint				x	x						
> steigergaten	geen											
Natuursteen	neoclassicistische deuromlijsting in blauwe hardsteen, tekst 'S. Begga'		x									+
<b>METALEN ELEMENTEN</b>												
Ankers	rechte ankers (VG+KLZ+RZG)			x								++
Vlaggenmast	twee ogen voor vlaggenstok in vierde travée			x								+
Dievenstaven	in oud keldergat, enkel aan de binnenzijde zichtbaar			x								++
Bijzonderheden	oog rechts van de deuromlijsting (VG)						0					+
<b>BUITENSCHRIJNWERK</b>												
Deur VG	origineel met latere bebording			x		x						++
	bovenlicht met smeedijzeren waaijer is roestig, hieronder origineel geornamenteerd kalf			x								++
Deur AG	opgeklapte toegangsdeur bewaard in doorgang naar achterbouw		x	x								++
	originele gehengen bewaard			x								++
Vensters	eerste verdieping: 6-vlak-vensters				x							+
	vernieuwd 6-vlak-venster met rolluik ZG				x							+
	negentiende-eeuwse 8-vlak-vensters gelijkvloerse verdieping VG+LZG				x							++
	de vensters van de eerste verdieping: verwijderde gietijzeren raamkappen en jaloeziën				x					0		0
Dorpels	in blauwe hardsteen			x								++
Lateien	in blauwe hardsteen			x								++
Luiken	gelijkvloerse verdieping (VG), twee gedemonteerde luiken liggen in de garage			x	x							++
	luikduimen op de eerste verdieping (AG)				x							++
Glas	oud glas in bovenlicht (VG)			x	x							++
	ramen gelijkvloerse verdieping VG, eerste verdieping AG				x							++
	vernieuwd glas eerste verdieping VG en ZG				x							+
<b>OVERIGE</b>												
Huisnummers	geschilderde huisnummer					x						++
	huisnummer in aluminium					x						++
Borden	bord gasaansluiting				x	x						+
Bel	recentere drukknop				x							0
	messing bel, eerste helft twintigste eeuw				x							+
Brievenbus	recente brievenleuf in voordeur				x							+
Verlichting	recentere lantaarn				x							+
Verlichting	verlichtingsroosters en -kap				x							0
Tuinmuur	betonplaten				x							-
Technieken	diverse nutsleidingen				x	x						0
<b>VERHARDINGEN</b>												
Voorgevel	kasseien aan de voordeur				x							+
	betondallen				x							+
	8 natuurstenen tegels voor de voordeur				x							++
Achtergevel	betonnen verharding				x							-