

BEGIJNHOF 5		BOUWHISTORISCHE EVALUATIE					BOUWFYSISCHE EVALUATIE										
		DATERING					WAARDE					DIAGNOSE					
		17*	18*	19*	20*	21*	0	--	-	0	+	++	--	-	0	+	++
EXTERIEUR																	
DAKEN																	
Dakbedekking	rechthoekige kunstleien in maasdekking (VG en AG)					x		--					--				
	boomse pannen op bijgebouw			x	x							++	--				
Dakdoorbreking	dakkapel			x								++					+
	schoorsteen			x	x							++		-			
	dakvenster			x								+		-			
Goot	in zink (VG)			x	x							+					+
	capucijnengoot in zink (AG)			x	x							+					++
	houten kroonlijst zonder modillons (bijbouw nr.4)			x	x							++					+
Regenwaterafvoer	in zink (VG)			x	x							+					+
GEVELMETSSELWERK EN NATUURSTEEN																	
Opgaand metselwerk	baksteenmetselwerk in kruisverband			x								++					+
Voegwerk	platvol voegwerk, aangestroken met sporen van dagstreek, kalkmortel			x	x							+					+
	bastardmortel, platvol voegwerk, aangestroken				x							+					++
Afwerking metselwerk																	
> muizentand	gemetselde muizentand onder dakgoot (VG+AG)			x								++					+
> dagkanten gevelopeningen	onbepaalde dagkanten, metselwerk			x								++					
> plint	geen plint aanwezig			x								++					
METALEN ELEMENTEN																	
Ankers	eenzijdige rechte gevelankers (roest vervult het metselwerk) (VG+AG)			x								++		-			
Trekbel	smeedijzeren trekbel			x								++					+
Vlaggenmast	ogen van vlaggenmasten			x								++		-			
Voetschrapers	voetschraper links van de voordeur			x								++					+
BUITENSCHRIJNWERK																	
Voordeur	oorspronkelijke negentiende-eeuwse opgeklapte voordeur en bovenlicht			x								++					+
> beslag	deurkruk			x	x							++					++
	vernieuwd slot			x									-		0		
Achterdeur	oorspronkelijke achterdeur bijbouw			x								++					+
> beslag	nog te bekijken																
Vensters	vernieuwde vensters, geschilderd (VG+AG)				x							+					+
	keukenvenster met luik			x								++					+
Poort	tuinpoortje (nog te controleren)																
Dorpels	deur en ramen in blauwe hardsteen			x								++					+
Luiken	originele luiken op gelijkvloerse verdieping (AG)			x								++					+
	origineel luik bijbouw			x								++					+
Glas	nieuwe beglazing				x							+					++
OVERIGE																	
Huisnummer	geschilderde huisnummer					x						+					++
Brievenbus	nieuwe brievenbus				x	x						--					--
Technieken	leidingen nutsvoorzieningen				x	x						--			0		
Koer	muren op binnekoertje met cementplint			x								+					+
	tuinmuur			x								++					+
VERHARDINGEN																	
Aan voordeur	pad in platte kasseien				x							-					+
	boordstenen pad in gobertangesteen			x													-
	tegels in gobertangesteen			x													-
In achtertuin	betontegels op binnekoertje				x							-					+